



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sezione Provinciale di Viterbo

Servizio Risorse Idriche e Naturali- Suolo, Rifiuti e Bonifiche

Relazione Tecnica

(pratica RS/16-20)

In data 23 agosto 2016 personale di questo Servizio si è recato presso la Sede operativa della Società **Recuperi La Torre s.r.l.** ubicata il Località "Crocetta" nel Comune di Soriano nel Cimino, al fine di verificare la tipologia delle operazioni avviate dalla Società a seguito di quanto disposto dall'Ordinanza del **TAR del Lazio Sez. II Bis** nella camera di consiglio del 18.07.2016, ovvero controllare il riavvio dei lavori per l'esecuzione dell'operazione del capping, che secondo quanto comunicato dall'Avv. Morigi con nota rif. prot. ARPA Lazio n. 57946 del 01.08.2016 sarebbero iniziate a partire dal 01.08.2016.

Premesso che a valle della visita ispettiva si è potuto constatare che i lavori di movimentazione e di scarico del terreno previsto per la realizzazione del capping hanno avuto inizio in data 22.08.2016, e non in data 01.08.2016 per un guasto meccanico del mezzo utilizzato per i lavori, dal controllo effettuato è stato rilevato quanto segue:

- sul sito erano in corso operazioni di livellamento dei rifiuti precedentemente abbancati mediante mezzo meccanico (Foto n.1 e Foto n.2), al fine della predisposizione di un piano basale per il terreno che una volta scaricato e livellato dovrà assolvere alle funzioni di capping, ricoprendo per uno spessore non inferiore ad 1.0 metri i rifiuti sottostanti;
- il terreno di cui al punto precedente, per quanto è stato possibile verificare (sia dal controllo di quello già presente e spianato - Foto n.4, sia dalla verifica diretta di quello scaricato al momento della visita ispettiva - Foto n.3) non presentava caratteristiche difformi rispetto ad un terreno naturale, nello specifico risultava sciolto, non coesivo, di colore brunastro, presentava una tessitura omogenea, assenza di trovanti o ciottoli lapidei, ed inoltre non presentava residui di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione.

Al fine di stabilire le caratteristiche qualitative del terreno scaricato sono state

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIAGARIBALDI, 114
TEL. +39 0746.49.11.43 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

01100 VITERBO - VIA MARESCIALLO M. ROMITI, 50
TEL. +39 0761.29.271 - FAX +39 0761.29.27.226
E.MAIL: SEZIONE.VITERBO@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: SEZIONE.VITERBO@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

richieste alla Società, in sede di sopralluogo, delucidazioni in merito alla natura e provenienza dello stesso. In relazione a ciò, la Società Recuperi La Torre ha fornito chiarimenti con nota prot. ARPA Lazio n.65936 del 06.09.2016 nella quale viene specificata sia la provenienza del materiale utilizzato per la realizzazione del capping e la relativa volumetria (dati indicati nel documento di trasporto di ciascuno scarico), sia il certificato analitico attestante la qualità del materiale, il quale viene classificato come "sabbia di tufo" (rapporto di prova FARM s.r.l. n. 161154FFX).


Durante il sopralluogo non sono stati riscontrati scarichi di rifiuti, a tal proposito al fine della verifica documentale, sono stati richiesti alla Società i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e le corrispondenti annotazioni sul registro di carico/scarico relativamente agli ultimi 50 movimenti. Nel rispetto di quanto richiesto, la società Recuperi La Torre ha provveduto a fornire la documentazione (rif prot. ARPA Lazio n.65936 del 06.09.2016) dalla quale si evince che l'ultimo scarico di rifiuti all'interno del sito è stato effettuato in data 09.12.2015 (Rifiuto con CER 170504, FIR PRX 508526/15, annotazione sul registro di carico/scarico n. 213/15).

Oltre a quanto sopra evidenziato, a conclusione del sopralluogo è stata riscontrata una rilevante componente odorigena sia all'esterno che lungo il perimetro del sito.

I Verbalizzanti

Dott. Mauro D'Angelantonio

Ing. Andrea Barisiello



Il Responsabile del Servizio

Dot. ssa Eva Mattaccini

