

Dipartimento Stato dell'Ambiente
Servizio Suolo e Bonifiche
Unità Area Nord

Pec: sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it

Referente per quanto comunicato: Mauro D'Angelantonio
Tel.: 0761.2927268 - fax: 0761.2927226
Email: mauro.dangelantonio@arpala-io.it

Rif. Arpa: prot. n. ... del ...
Rif.: prot. n. ... del ...

ARPA Lazio

Prot. n. 0000883 del 04/01/2018
(da citare nella risposta)

USCITA

Comune di Soriano nel Cimino
Al Sindaco
puntocomunesoriano@pec.it

Alla Provincia di Viterbo
Settore VIII – Ambiente – Energia. Protezione
Civile Ufficio Consiglieria di Parità
Via del Collegio snc
01100 Viterbo
provinciavt@legalmail.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale
Valutazioni ambientali e Bonifiche
Area bonifica dei siti inquinati
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

e p.c. **Soc. Recuperi La Torre s.r.l.**
SEDE legale – Loc. Crocetta, snc
01039 Soriano nel Cimino
recuperilatorre@legalmail.it

Oggetto: Recuperi La Torre s.r.l. – Loc. Crocetta, integrazione alla relazione relativa alle attività di monitoraggio delle acque e degli abbancamenti effettuate da ARPA Lazio.

Con riferimento alla relazione tecnica trasmessa da questa Agenzia con Prot. ARPA Lazio n. 99438 del 22/12/2017, si invia in allegato una nota di integrazione alla stessa (Allegato 1) elaborata a

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575


SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 - 03100 - TEL. 0775.81.67.00
LATINA: VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 3 - 04100 - TEL. 0773.40.29.01
RIETI: VIA SALARIA PER L'AQUILA, 6/8 - 02100 - TEL. 0746.256.620
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 - 00173 - TEL. 06.72.961
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 - 01100 - TEL. 0761.29.271

seguito della stampa dei rapporti di prova completi (Allegato 2) relativi ai 18 campioni prelevati nei materiali utilizzati per l'abbancamento nelle date 10, 11, 12 e 13/10/2017, presso il sito in oggetto.

Il dirigente

Dott. Mauro D'Angelantonio



Il Direttore del Servizio

Ing. Rossana Cintoli



Allegati:

1. *Integrazione alla Relazione tecnica*
2. *Rapporti di prova relativi ai campioni prelevati nell'area riabbancata*